MILIMÉTRICA

mea 06290

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Parabéns! Você acaba de adquirir precisão e qualidade. Antes de usar esta balança, leia o manual atentamente. Nós a desenvolvemos para fornecer a você o melhor em medição de peso com sensores de alta precisão que irão lhe proporcionar anos de uso confiável.

CARACTERÍSTICAS

- Funciona com 4 baterias AAA (não inclusas);
- Possui Visor Digital com graduação de 0,1 g;
- Função TARA para múltipla aferição de produtos;
- Acionamento Automático;
- Capacidade de 500 g;
- Acompanha capa protetora, que serve como recipiente;
- Unidades de aferição: g, oz, dwt, ozt.

MODO DE USO

1. Pressione o botão "ON/OFF/TARE" e espere aparecer no visor "0.0". A balança está pronta para mensurar.
2. Ponha o produto diretamente na plataforma da balança ou verta-o para um recipiente. O peso do produto irá aparecer no visor.
3. A balança irá desligar automaticamente 60 segundos após seu uso. Para ligá-la novamente, pressione "ON/OFF/TARE". Para desligar sua balança sem ter que esperar os 60 segundos, pressione por duas vezes seguidas o botão "ON/OFF/TARE".

FUNÇÃO TARA AUTOMÁTICA

A função Tara permite que você zere sua balança com um objeto em cima dela, podendo assim obter o peso de outros objetos sendo pesados na mesma operação. Com essa função, você poderá usar recipientes e descontar o seu peso.

Procedimento:
1. Retire a capa protetora e a coloque ao contrário em cima da balança.
2. Pressione o botão "ON/OFF/TARE" e aguarde pelo "0.0". Você poderá mensurar objetos já descontando o peso da capa protetora. Coloque o objeto a ser mensurado, aguarde o peso, aperte novamente "ON/OFF/TARE" e você poderá novamente pesar outro objeto e obter somente o peso deste.
E assim por diante com diversos objetos.

Atenção: Excedendo a capacidade da balança (500 g) irá aparecer "E" no visor.

Indicador de sobrecarga:
Em caso de sobrecarga, o painel indicará:

Retire os objetos, de imediato, para não danificar a balança.

Deterioração da pilha:
O painel indica quando as pilhas precisam ser trocadas:

Instrumento não submetido a aprovação de modelo/verificação. Não legal para uso no comércio. Não legal para prática médica.
Conforme portaria INMETRO 236/94

FUNÇÃO UNIDADE

Como informado anteriormente, a balança Milimétrica mensura peso em quatro unidades de medida. Para fazer a alteração na unidade basta pressionar o botão "g/oz/dwt/ozt" e a unidade de medida irá alterar, mostrando no lado direito do visor à unidade utilizada.

DICAS

- Posicione sua balança sobre uma superfície plana e dura, isso dará maior aferição a sua medida. Superfícies macias podem alterar o peso exato.
- A balança pode apresentar variação de 1% (erro máximo aceitável).
- Após ter sido utilizada, limpe a balança com um pano úmido com água (evite utilizar solventes e abrasivos). Não coloque a balança na água, isso danificará os seus circuitos.

PRECAUÇÕES

Tome cuidado ao manusear a balança. Não a deixe cair: ela é resistente, mas o uso indevido ou abuso pode deixar os sensores eletrônicos inoperáveis. Não abra a balança ou retire seus componentes. Não há partes manuseáveis pelo usuário.

INTERFERÊNCIAS ELETROMAGNÉTICAS

Este produto é um instrumento eletrônico sensível e como tal, dependendo do local onde for colocado, poderá ser temporariamente afetado por equipamentos de radiotransmissão muito próximos da sua balança. (Exemplos: estações de rádio, estações de TV, rádio amador, telefones celulares e microondas). Se o produto apresentar dados incorretos, com valores inconstantes, afaste-o ou desligue a fonte de interferência enquanto estiver utilizando sua balança.

GARANTIA

A Plenna garante este produto contra defeitos de componentes e fabricação, ou seja, responsabiliza-se por reparos ou trocas de seus componentes, pelo período de 275 dias, contados a partir do término do prazo legal de 90 dias do recebimento do produto pelo consumidor, desde que devidamente comprovada a sua aquisição mediante a apresentação de Nota Fiscal.
Esta garantia não cobre danos resultantes do uso incorreto ou abusivo, da falta de cuidados com o produto ou do seu uso comercial ou profissional. Abrir o produto, retirar seus componentes ou danificar a sua embalagem anulará a garantia. Não trocamos o produto, a não ser que ele apresente defeito de fabricação que impossibilite o seu conserto, ou a troca de seus componentes.
Se o produto necessitar de reparos, entre em contato com a nossa empresa e/ou envie o produto por Correios, junto com o a cópia da nota fiscal, e com o "Formulário de Entrega de Produto - Assistência Técnica" devidamente preenchido, para reparo ou troca. O "Formulário de Entrega de Produto - Assistência Técnica" pode ser adquirido junto à Plenna pelo telefone 3352-8122 ou e-mail: plenna@plenna.com.br.
Embale a balança adequadamente e com segurança, enviando-nos com frete pago. Recomendamos que seu produto seja segurado para o caso de avaria ou perda. A Plenna não se responsabiliza por danos causados durante o transporte. Em casos de dúvidas quanto ao procedimento, entre em contato conosco pelo telefone 3352-8122 ou pelo e-mail: plenna@plenna.com.br

Plenna
balanças digitais e analógicas

Plebal Plenna Com. Imp. e Exp. LTDA
Rua Javaés, 640 - Bom Retiro - São Paulo - SP
CEP:01130-010 - São Paulo - SP - Tel: 11 3352.8122